

अपघात बाबत माहिती पत्रक

- २) अपघात क्र./अपघात क्र. व कलम: मुठ ५९९/०२९ मुठक २६९ ३३६, ३०४(अ) भा.स.वि.म.१०९१६३३४
- ३) अपघात घडल्याचे ठिकाण: मुठ - चिथली एस.एस.१२ चिथली आल
- ४) अपघात घडल्याची तारीख: २६/१०/२०२१ च १९.२० वा. मुठ/१६
- ५) मृतक/जखमीचे पुर्ण नाव व पता: मृतक - सौ. सुमाराबाई शा.मराव मोडुळे वय ६५ वर्ष  
रा. मोरवाई ११. मुठ जि. चंद्रपूर
- ६) कोणत्या रुग्णालयात मृतक/जखमीस उपचारार्थ पाठविण्यात आले रुग्णालयाचे पुर्ण नाव/पता: उपजिल्हा रुग्णालय  
मुठ
- ७) आरोपीचे वाहनाचे रजिस्ट्रेशन क्र./वाहनाचा प्रकार: असा १७ ६७ व्याळ
- ८) वाहन चालविण्याचा परवाना: -
- अ) वाहन चालकाचे नाव व पता: -
- ब) परवाना वैधता तारीख: -
- क) परवाना देणाऱ्या अधिकारी, यांचा पता: -
- ४) नॅश क्र. (असल्यास): -
- ५) अपघातस्थळ वाहनाचे मालकाचे पुर्ण नाव व पता: शा.मराव सुमाराबाई शा.साके काळी मुठक चंद्रपूर  
मुठ सदस्य शा.मराव मोडुळे वय ३५ वर्ष  
रा. मोरवाई
- ६) कोणत्या विमा कंपनी सोबत त्यांनी सदर वाहनाचा विमा काढलेला होता त्याचे पुर्ण नाव व कार्यालयाचा पता तसेच संबंधित विभागीय अधिकारी यांची पुर्ण माहिती: उपजिल्हा नाई
- ७) एकूण विमा पॉलीसी/विमा सर्टिफिकेट तसेच कोणत्या तारखेपर्यंत वैध आहेत. -

- ४१) वाहनाचे रजिस्ट्रेशन बाबत माहिती :-
- अ) वाहनाचे रजिस्ट्रेशन क्र. मोटर सायकल क्र. मम-३५२-०६१५ रिट्रो हॉर्न ड्रॉम
- ब) इंजिन क्र. सुख विजय येन नाई ००००२३३६२
- क) वेसिस क्र. ००००१९१०३
- ४२) परमिट बाबत थोडक्यात माहिती: RTO चंद्रपूर

४३) कोणती कार्यवाही करण्यात आलेली आहे त्याचा निष्कर्ष: हकीमग या प्रमाणे झाले आहे दि.२६/१०/२०२१ च १९.०० वा. १९.२० वा. चें अपघातस्थळ मोठुळे व मोरवाई ए.एम. ३५२.०६१५ चें झालेले पत्रक घेऊन मोठुळे व मोरवाई ए.एम. ३५२.०६१५ चें येणाऱ्या इफ्तयासकने यांच्या सौ. सा. के. होरा मारवाडे मे राईल ५६९ वा.मने झाले. सौ. लो. वामाळे व सौ. सुमाराबाई शा.मराव मोडुळे हे उपचारकरीत येन झाले. ती मरत पावली. वरिष्ठ पो.के. कृ. त. येचे वरिष्ठ प्रमाणे मुठक चंद्रपूर

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, including the number '11' in the upper left corner.

Second block of handwritten text, appearing as a list or series of notes.

Third block of handwritten text, continuing the list or notes.

Fourth block of handwritten text, possibly a sub-section or specific note.

Fifth block of handwritten text, containing several lines of writing.

Sixth and final block of handwritten text at the bottom of the page, appearing as a detailed list or summary.

फॉर्म कॉम्प ए.ए.

फॉर्म २५२ (बी) २५४ (५) नियम (तिन) (सी) २५४ (सी) २५५ (१) (ए) मोटार वाहन  
अपघाताचा.

- १) पोलीस स्टेशन नाव :- मुल
- २) अपराध क्रमांक/ वाहनक्र :- ५॥१२ क्रम २७९, ३३७, ३०४(भ) भावपी R/W १८५, १३४/१७७  
mw Act.
- ३) अपघाताची वेळ व ठिकाण व दिनांक :- दि. २६/१०/२०१८ वा सुमारास  
मौजा - चिखली बसस्टॉप जवळील रोड
- ४) जखमीचे / मृतकाचे नांव :- मृतक सौ. कमलाबाई शामराव मोडळे वय ६५ वर्ष रा. मोखाडी  
जखमी - ० सौ. शिवीप शामराव मोडळे वय ३५ वर्ष रा. मोखाडी  
जखमी - ० सौ. रंजना शिवीप मोडळे वय ३० वर्ष रा. मोखाडी
- ५) ज्या दवाखान्यात नेण्यात आले :- उपनिष्ठ अणुनालय मुळ/सामान्य अणुनालय चौधूर
- ६) वाहनाचा क्रमांक :- अज्ञात वाहन असायने क्रमांक नाही
- ७) वाहन चालविण्याचे तपशिलासह ड्रायव्हरचे नाव पत्ता व वाहन :- अज्ञात वाहन - चालक असायने - चालकाचे नाव उपनिष्ठ नाही
- ८) सरकारी वाहने बाबतीत विल्ल्याचा क्रमांक व विमा पत्ता :- उपनिष्ठ नाही
- ९) अपघात झाला त्या तारखेस असलेल्या :- उपनिष्ठ नाही  
वार्डवाहनाच्या चालकाचा पत्ता व नाव.
- १०) ज्या कंपनीचा विमा असेल त्या :- उपनिष्ठ नाही  
कंपनीचे नाव, पत्ता व कंपनीचे विभागीय कार्यालय.
- ११) विमा पॉलीसी क्रमांक / विमा प्रमाणपत्र :- उपनिष्ठ नाही  
कोणत्या तारखेपर्यंत विमा पॉलीसी आहे.
- १२) केलेली कार्यवाही :- फिरादी नामे शामराव शिवाजी मोडळे वय ७१ वर्ष रा. मोखाडी माली दिनांक २४/१०/१८ ला उजिरा पोस्टेला हापर येवून तक्रार दिली की दि. २६/१०/१८ या सायंकाळी १८ वाजेला १९/१०/१८ दरम्यान त्यांचा मुळगा शिवीप मोडळे हा त्याची पत्नी सौ. रंजना शिवीप तसेच रंजना शिवीप यांचे डोक्यावरून हापरपिछाकारिता म्हणून सोबत त्यांचे भाई सौ. कमलाबाई मोडळे असे मो.सा.क्र. MH-३५-R-०६६ न जात असता चिखली गावासमोर रोडदरम्यान मागून येणाऱ्या अज्ञात द्रुक-चालकाचे कट मारण्याने मो.सा.सह रोडचे बाजूला पडून जखमी झाले. अपघातपचारक्रिया संपन्न असता सरकारी दवाखान्या मुळ येथे नेले व त्यानंतर चौधूर येथे नेत असता त्यांचेकडील सौ. कमलाबाई शामराव मोडळे वय ६५ वर्ष ही मरण पावली त्यावेळी त्यांनी मृतकाचे जातिपत्रिका PM करण्याचे नकारातून न करण्याचे ठरवून पसर दफनविधी ठरवी तक्रारीनेतर मोफत्यावर जावून M.O. सा.शांच्या हस्ते मृतकाचे PM करण्यात आले. सदर मुद्द्याशील अज्ञात द्रुक व द्रुकचालकाच्या शोध-चाहू आहे.

पोलीस निरीक्षक/पी.एस.ओ.

*(Signature)*

पोलीस निरीक्षक  
पोलीस स्टेशन, मुल

Handwritten signature  
गणेशदास राम नारायण  
गणेशदास राम नारायण  
गणेशदास राम नारायण

अ. क.		
फ.	गयताच्या कायदेशिर प्रतिनिधीसंबंधी पुरावा १. नावे - <b>श्यामराव शिवाजी मेहरे</b> २. वय - <b>५१ वर्ष</b> ३. पत्ता - <b>श. मेरवाही ला. मुळ नि. चंहर</b> ४. ज्ञाते - <b>पती</b> ५. संपर्क क्रमांक - <b>८८०६१७२०३८</b>	
ग.	गयताच्या कायदेशिर प्रतिनिधीची बँकेमार्फत प्रमाणित केलेली छायाचित्रे, नमुना स्वाक्षरी आणि ओळख संबंधी पुरावा.	उपलब्ध नाही
त.	उपचार अभिलेख, वैद्यकीय देयके आणि इतर खर्च	उपलब्ध नाही
थ.	गयताच्या कायदेशिर प्रतिनिधीच्या बँक खात्याचा कर्मांक, बँकेचे नाव आणि पत्त्यासह	CDC बँक, मुळ शाखा-मुळ खाताक्र- १००६१०७०१०१२५७६
१०२	इजा झाल्यास :	
अ.	न्याय वैद्यकीय प्रकरण [MLC]	उपलब्ध नाही
ब.	जखमी व्यक्तीची अनेक बाजूनी काढलेली छायाचित्रे	उपलब्ध नाही
क.	जखमी व्यक्तीचे बँकेमार्फत प्रमाणित केलेले छायाचित्रे आणि नमुना स्वाक्षरी आणि ओळखीसंबंधी पुरावा	उपलब्ध नाही
ड.	जखमी व्यक्तीच्या वयारांबंधी पुरावा जो खालील नमुद स्वरूपात असावे :- १. जन्म प्रमाणपत्र २. शाळेचा दाखला ३. ग्राम पंचायतकडून दाखला (अशिक्षित व्यक्तीच्या बाबतीत)	उपलब्ध नाही
इ.	जखमी व्यक्तीच्या, अपघाताच्या वेळी, असलेल्या व्यवसाय/उत्पन्नासंबंधी पुरावा जो खालील स्वरूपात असावा :- १. वेतनचिठ्ठी / वेतन प्रमाणपत्र, पगारी कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत २. मागिल सहा महिन्यांचे बँकेचे विवरणपत्र ३. आयकर विवरणपत्र ४. ताळेबंद पत्रक	उपलब्ध नाही
फ.	उपचार प्रमाणपत्र, वैद्यकीय (खर्च) देयके आणि अन्य खर्च :- दिर्घ कालावधीच्या उपचारासंबंधी, पोलीस ठाणे अंमलदार/तपारी अधिकारी [SHO/IO] यांनी सुध्दा तपशील नोंदवावा, ज्या योगे, दावेदार, दावा न्यायाधिकरण समक्ष, कागदपत्रे दाखल करू शकतील.	उपलब्ध नाही
ग.	विकलांगता प्रमाणपत्र.	उपलब्ध नाही
त.	इजा झाल्यामुळे, ज्या प्रकरणात उत्पन्नाच्या हानीमुळे नुकसानभरपाईचा दावा करण्यात आले आहे, त्या प्रकरणात नोकरीवर (कर्तव्यावर) गैरहजर राहिल्याचा पुरावा जे खालील स्वरूपात असावे— १. मालकाकडून प्रमाणपत्र २. हजरा पत्रकातील उतारा	उपलब्ध नाही उपलब्ध नाही
थ.	मालकाकडून, वैद्यकीय खर्चाच्या, प्रतिपूर्तीचा पुरावा किंवा मेडीकलेम (वैद्यकीय विमा) असल्यास, त्याअंतर्गत झालेल्या प्रतिपूर्तीचा पुरावा.	उपलब्ध नाही

अ. क.		
१०३	वाहनचालकाकडून संबंधित माहिती/कागदपत्रांची मागणी करणा-या तपासी अधिका-याच्या पत्राची प्रत, उपरोक्त परिच्छेद ७७ मध्ये नमूद केल्यानुसार.	उपलब्ध नाही
१०४	वाहन मालकाकडून संबंधित माहिती/कागदपत्रांची मागणी करणा-या तपासी अधिका-याच्या पत्राची प्रत, उपरोक्त परिच्छेद ७८ मध्ये नमूद केल्यानुसार.	उपलब्ध नाही
१०५	उपरोक्त परिच्छेद ७९ मध्ये नमूद केल्यानुसार, विमा कंपनीकडून संबंधित माहिती/कागदपत्रांची मागणी करणा-या तपासी अधिका-याच्या पत्राची प्रत.	उपलब्ध नाही
१०६	उपरोक्त परिच्छेद ८० मध्ये नमूद केल्यानुसार, दावेदा-याकडून संबंधित माहिती/कागदपत्रांची मागणी करणा-या तपासी अधिका-याच्या पत्राची प्रत.	उपलब्ध नाही
१०७	उपरोक्त परिच्छेद ८१ मध्ये नमूद केल्यानुसार, नोंदणी अधिकारीकडून संबंधित माहिती/कागदपत्रांची मागणी करणा-या तपासी अधिका-याच्या पत्राची प्रत.	उपलब्ध नाही
१०८	उपरोक्त परिच्छेद ८२ मध्ये नमूद केल्यानुसार, रुग्णालयाकडून माहिती/कागदपत्रांची मागणी करणा-या तपासी अधिका-याच्या पत्राची प्रत.	उपलब्ध नाही
१०९	अन्य संबंधित कागदपत्रे	लपसावर

सत्यापन

तपासा दरम्यान प्राप्त माहिती आणि कागदपत्रांनुसार उपरोक्त अहवालातील मजकूर खरा आणि बरोबर असल्याबद्दल, आज दिनांक ..... रोजी येथे सत्यापित केले आहे.

हस्ताक्षर

*[Signature]*  
पोलीस ठाणे अधिकारी/पोलीस निरीक्षक  
(नाव व शिक्का) पोलीस स्टेशन, मूल

सहाय्यक आयुक्त

सहाय्यक पोलीस आयुक्त  
(नाव व शिक्का)

# MECHANICAL INSPECTION REPORT

(Submit separate Mechanical Report for each vehicle)

पोलीस स्टेशन

H.T.V. / M.G.V. / L.G.V.

आवक/जाक क्र. 107012/

दिनांक 11/11/2024

1	C.C. FIR No.	511/21
2	Under Section	279, 337, 304 (3), 184, 134 / 77 N.V.A.
3	Police Station	P.S. Mul. Dist- Chandrapur
4	Registration No. of the Vehicle	MH34R0615
5	Make, Model Name, Colour & Type of Vehicle	Make H. Honda. Model CD DAWR. Colour Black. Type m.c.w.g.
6	In case of HTV/MGV/LGV (a) Whether Lateral Under Run Protective Device (LUPD) & Rear Under Run Protective Device (RUPD) installed? (For vehicle weighing 3.5 ton or more) (b) Whether speed governor installed & functional or otherwise?	—
7	In case of commercial vehicle: a) Particulars of fitness b) Particulars of permit	—
8	Point of impact and damage -	Rear.
9	Mechanical condition of the vehicle -	Roadworthy.
10	Paint marks (if any) -	—
11	Condition of braking System i.e. working or not?	Working.
12	Whether the vehicle fitted with Anti-lock Braking System (ABS)? a) If Yes, whether it is functioning or not? b) Whether trials regarding skid marks of ABS fitted vehicle have been carried out to estimate the speed of the vehicle.	NA.
13	Whether vehicle modified by a) Installing CNG/LPG Kit b) Change of vehicle body	—
14	Condition of tyres - whether original or retreaded?	Original.
15	Whether horn was installed and functional?	Yes.
16	Whether the brake lights & other lights functional?	Yes.
17	Condition of safety bags in the vehicle	—
18	Whether the vehicle properly maintained?	Yes.
19	Whether the vehicle and faulty number plate?	No.
20	Whether the vehicle had tinted glasses?	—
21	If the vehicle was educational institution bus, whether the vehicle was fitted with the doors that can be shut and whether the vehicle had a suitable inscription to indicate that they are in the duty of an educational institute, as per the guidelines laid down in MC Mehta v. Union of India, (1998) 1 SCC 676 and MC Mehta v. Union of India (1999) 1 SCC 413?	—
22	i) Police Station Letter No. & Place ii) Received Call Letter No. & Date iii) Date Accident & Place iv) Date of Inspection & place	3169 / 3/11/21. P.S. Mul. — — 9/11/21. I.O to verify. 11/11/21. P.S. Mul.
23	Details of damage on the vehicle -	Nil.


Date: 11/11/21

सत्यम

SHO  
(Name & Stamp)

Mechanical Officer  
(Name & Stamp)  
11/11/21  
Chandrapur

पोलीस निरीक्षक  
पोलीस स्टेशन, मूल





सविस्तर अपघात अहवाल (Detailed Accident Report (D.A.R.))

जोडपत्र 'अ'

यांत्रिकी निरीक्षण अहवाल (मॅकेनिकल इन्स्पेक्शन रिपोर्ट) चे प्रपत्र  
(प्रत्येक वाहनासाठी स्वतंत्र यांत्रिकी निरीक्षण अहवाल सादर करण्यात यावे)




१	एफ.आय.आर. क्र.	५११/२०२१
२	कलम	२००,३३०,१३०४(अ)IPC
३	पोलीस ठाणे नांव	मुल R/१०९८४,१३४/१०००M.V.A.
४	वाहनाचा नोंदणी क्रमांक	MH3A.R.0615
५	बनावट / मॉडेल नांव / रंग / वाहनाचा प्रकार	मोटर सायकल
६	अ) लॅटरल अंडर रन प्रॉटेक्टिव्ह डिव्हाईस (LUPD) (बाजुकडील संरक्षक साधन) आणि रिअर अंडर रन प्रॉटेक्टिव्ह डिव्हाईस (RUPD) (मधील संरक्षक साधन) बसविलेले आहे का? (३.५ टन किंवा अधिक वजनाच्या वाहना संबंधी) ब) वेग नियंत्रक बसविले आहे का? आणि ते कार्यरत आहे का?	- उपलब्ध नाही
७	व्यावसायिक वाहना संबंधी - अ. योग्यता (फिटनेस) संबंधी तपशिल ब. परवाना संबंधी तपशिल.	उपलब्ध नाही
८	धडक आणि हानी पोहचलेली जागा.	मोटर सायकल वरून पडल्याने
९	वाहनाची यांत्रिक परिस्थिती	निष्क्रिय उपलब्ध प्रत आहे २१५
१०	रंगाच्या खुना असल्यास	नाही
११	ब्रेकिंग सिस्टीमची स्थिती - कार्यरत आहे किंवा नाही?	होय
१२	वाहनास अॅन्टीलॉक ब्रेकिंग सिस्टीम (एबीएस) बसविले आहे का?	नाही
१३	वाहन सुधारीत केले आहे का - अ) सीएनजी / एलपीजी किट बसवून ब) वाहनाची बॉडी मध्ये फेरफार करून	नाही
१४	चकाची (Tyres) स्थिती - मुळ किंवा नवा आकार देवून दुरुस्त करून पुर्वव्रत केलेले.	उपलब्ध नाही
१५	हॉर्न (पोंगा) बसविलेले असल्यास कार्यरत आहे का?	- होय
१६	ब्रेक लाईट (दिवे) बसविलेले असल्यास कार्यरत आहे का?	- होय
१७	वाहनामधील सेप्टीबॅगज ची स्थिती -	नाही
१८	वाहनाची योग्य देखभाल केली आहे का?	होय
१९	वाहनास सदोष नंबर प्लेट लावली आहे का?	होय
२०	वाहनास गडद छटांच्या काचा (Tinted Glasses) आहेत का?	- नाही
२१	जर वाहन शैक्षणिक संस्थेशी संबंधित असल्यास, वाहनास बंद करता येईल अश्या तऱ्हेने दार बसविली होती का? आणि वाहनावर एम.सी. मेहता विरुद्ध भारत सरकार (१९९८) १ SCC ६७६ आणि एम.सी. मेहता विरुद्ध भारत सरकार (१९९९) १ SCC ४१३ मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार सदर वाहन शैक्षणिक संस्थेच्या कर्तव्यावर अमल्याबद्दल सुचित करणारे कोरलेले फलक योग्य पणे लावलेले होते का?	- नाही.


२२

वाहनाचे हानी संबंधी तपशिल -

वाहनाचे मोटार साधकक सुरक्षित आहे.  
 मो. नं. MH34R-0615-चे नुकसान झालेले दिसून येत नाही.  
 विरोधक (सम्बुध्द विलेके वस्त्र / वंश शास्त्रेले) वाहन चढान  
 दाखवणे विषयक नाही.

दिनांक

पो. उप. नि. ग.   
 पो. स्टे.   
 पो. स्टे. 

  
 पोलीस निरीक्षक  
 पोलीस स्टेशन, मूल